



A/ ELEMENTS DE TRANSMISSIION DE MOUVEMENT : (18 pts)

Exercice: 1 (8 pts)

Soit le schema d'une transmission de mouvement par poulies etagees-courroies, d'une broche de perceuse a colonne.





Le moteur commande la rotation de la broche de perceuse à l'aide du système poulies étagées avec courroie. Les 2 poulies étagées sont identiques et leur sens de montage sur l'axe du moteur et l'axe de la broche est inverse. Le réglage de la vitesse de rotation de la broche se fait en plaçant la courroie sur le gradin souhaite. On obtient ainsi quatre rapports de transmission : \mathbf{r}_1 , \mathbf{r}_2 , \mathbf{r}_3 et \mathbf{r}_4 avec $\mathbf{r} = (N_{broche}/N_{Moteur})$. Pour faire des trous de diamètre 10 mm dans une bride, on règle la position de la courroie sur le deuxième gradin. La broche de la perceuse a alors une vitesse de rotation $N_2 = 600$ tr/min.

Travail demandé:

1. Calculer le rapport de transmission du deuxième gradin. (2 pts)

r₂ =

2. Calculer la vitesse de rotation Nm du moteur, Nm en tr/min (2 pts)

Nm =

4. Calculer la vitesse de rotation de la broche, N₄ en tr/min (la vitesse du moteur est la même pour les trois rapports). (2 pts)

N4 = _____

Exercice: 2 (10 pts)

Compléter le type des transmissions de mouvement par les termes suivants (2 pts)

Transmission par chaîne – Engrenage conique – Transmission par courroie – Engrenage à crémaillère – Transmission par vis écrou










 Soit le train d'engrenage suivant : (Un train d'engrenages est une succession de roues engrenant ensemble. Il permet d'avoir des rapports de réduction importants).



1- Calculer le rapport de transmission r₁ (E1 - E2) (2 pts)

 \mathbf{r}_1 =

2- Calculer le rapport de transmission r₂ (E3 – E4) (2 pts)

 \mathbf{r}_2 =.....

3- Calculer le rapport totale de transmission r_T (E1 – E4) (1 pts)

 $\mathbf{r_T} = \mathbf{r_1}, \ \mathbf{r_2} = \dots$

4- En déduire la vitesse de sorti Vs pour une vitesse d'entrée Ve = 1500trs/mn (3 pts)